

Уценка

Весь товар исправлен и на гарантии. Цены и характер уценки уточняйте почтой Service@systemair.ru или по телефону +7 (495) 787-33-15

Товар	Цена	Валюта	Остаток
Склад	Инва номер	Описание	
АС 209 XL (9 кВт, 1800/2400 м3/ч, L=2 м), тепловая завеса			2,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Небольшие вибрации и незначительны шум при работе	1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Небольшие потертости и сколы краски	1,00
АС 312 (12 кВт, 1300/2700 м3/ч, L=1,67 м), тепловая завеса с обогревом			2,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Потертости корпуса завесы, повреждена упаковка	1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Потертости на лицевой панели, сильно повреждена заводская упаковка	1,00
АС 412 (12 кВт, 1350/2700 м3/ч, L=1m), тепловая завеса			1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Потертости верхней панели,повреждение решетки забора воздуха	1,00
AD 315 E14 (13,5 кВт 1800/2850 м3/ч L=1,5 м), тепловая завеса			1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Незначительные царапины на лицевой панели	1,00
AW 450 D4-2, осевой вентилятор			1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Повреждена заводская упаковка	1,00
AW 500 E4 Sileo, осевой вентилятор			1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Деформация и потертости корпуса,повреждение упаковки	1,00
V 22 EPA , электрический тепловентилятор MASTER			1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Повреждение лакокрасочного покрытия,повреждение упаковки	1,00
V 35 CED (10 кВт), нагреватель прямого нагрева жидкотопливный MASTER			3,00
Сервис(Уценка)	Уценка	нетоварный вид коробки	1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	нетоварный вид коробки	1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	нетоварный вид коробки	1,00
BF 75 (71.1 кВт, 4500 м3/час), нагреватель непрямого нагрева жидкотопливный MASTER			1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Повреждения упаковки, незначительные вмятины на рanelи, решётки	1,00
BFTA 6000 F7, фильтр для ТА (2 шт в компл)			1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Один фильтр в наличии, второй из комплекта отсутствует	1,00
BLP 17M, нагреватель газовый MASTER			1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Отсутствует оригинальная упаковка	1,00
CB 150/1.2 230В, воздухонагреватель электрический для круглых каналов			1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Незначительное деформация корпуса, повреждена заводская упаковка	1,00
CE 140 M - 125, центробежный вентилятор с одним входом(круглым)			1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Отсутствует оригинальная упаковка	1,00
CKS 355 3~, центробежный вентилятор			1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Царапины и потертости на корпусе	1,00
CT 225-6, центробежный вентилятор с одним входом			1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Отсутствует оригинальная упаковка,потертости, царапины и надписи на корпусе	1,00
DHS Sileo 400E4 EгP, крышный вентилятор			1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Отсутствует упаковка, незначительные повреждения и деформации	1,00
DT40.HL/EL.SYS.2P (2-х трубный, подкл.HL/EL, EC motor, без фильтра) каналный средненапорный фанкойл			1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	в комп с встр фильтр G2 и пленумом U2 1 x 200	1,00
DVS 400DV sileo, крышный вентилятор			2,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Коробка нетоварного вида, имеются потертости корпуса. На работу не влияют.	1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	потертости, упаковка.	1,00
DVS 450E6, крышный вентилятор			1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	царапины, вмятина по одной стороне, повреждена упаковка, на работу не влияет	1,00
DVSI 310EV, крышный вентилятор в шумоизолированном корпусе			3,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Коробка нетоварного вида, имеются потертости корпуса. На работу не влияют.	1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Коробка нетоварного вида, имеются потертости и небольшие вмятины корпуса. На работу не влияют.	1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Коробка нетоварного вида, имеются потертости корпуса. На работу не влияют.	1,00
DVSI Sileo 190EZ, крышный вентилятор			1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Повреждена заводская упаковка. Небольшая деформация корпуса.	1,00
EC 60021 (IP 20) 600 Вт, инфракрасные молдинги (стандартное исполнение)			1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Небольшая деформация задней части корпуса,повреждена оригинальная упаковка	1,00
EZ111N, инфракрасные нагреватели			1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Небольшое овреждение лакокрасочного покрытия, повреждена заводская упаковка	1,00
FFK 50-30, фильтрующая кассета для прямоугольных каналов (без фильтра)			1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Потертости и микроцарапины на корпусе	1,00
FFR 355, фильтрующая кассета для круглых каналов			2,00
Сервис(Уценка)	Уценка	незначительные царапины	1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Незначительные царапины	1,00
HELLA-AT-2400-4, линейный щелевой диффузор			1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Нарушена заводская упаковка,небольшие повреждения уплотнителя	1,00
JSR 315, круглый приточный диффузор			3,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Нарушена заводская упаковка, на диффузорах присутствуют небольшие потертости	1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Нарушена заводская упаковка, на диффузорах присутствуют небольшие потертости	1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Нарушена заводская упаковка, на диффузорах присутствуют небольшие потертости	1,00
K 125 M, каналный вентилятор для круглых воздуховодов			1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Отсутствует оригинальная упаковка. Небольшие повреждения корпуса	1,00
K 150 XL, каналный вентилятор для круглых воздуховодов			1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Повреждена заводская упаковка, незначительное замятие корпуса	1,00
K 200 M, каналный вентилятор для круглых воздуховодов			1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Отсутствует крепежная пластина, повреждена заводская упаковка	1,00
KBT 160 DV, кухонный вытяжной вентилятор			1,00

Сервис(Уценка)	Уценка	Треснут защитный кожух охлаждения двигателя вентилятора, микроцарапины на корпусе	597,00	Euro	1,00
KD 315 M1, каналный вентилятор с диагональными колесами					4,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Небольшие потертости корпуса, упаковка нетоварного вида	223,00	Euro	1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Небольшие потертости корпуса, упаковка нетоварного вида	223,00	Euro	1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Незначительное повреждение корпуса, повреждена заводская упаковка	207,50	Euro	1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Вмятины на корпусе, отсутствие защитного кожуха на электрической коробке повреждена заводская упаковка	187,70	Euro	1,00
KD 355 XL3, каналный вентилятор с диагональным колесами*					1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Нарушена заводская упаковка	610,00	Euro	1,00
KD 450 XL3, каналный вентилятор с диагональными колесами					1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Без упаковки, небольшая деформация корпуса	1 012,00	Euro	1,00
KDRD 55 (3~), вентилятор для квадратных каналов					1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Без упаковки и инструкции, микроцарапины по всему корпусу	863,00	Euro	1,00
KE 60-30-6, каналный вентилятор для прямоугольных воздуховодов					1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Нарушена заводская упаковка	397,00	Euro	1,00
KRT 1900, термостат Frico					1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	незначительные царапины	150,00	Euro	1,00
KT 60-30-4, каналный вентилятор для прямоугольных воздуховодов					1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Повреждение заводской упаковки, потертости корпуса	465,00	Euro	1,00
KT 70-40-4, каналный вентилятор для прямоугольных воздуховодов					1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Вмятины и царапины на корпусе	1 013,30	Euro	1,00
KV 150 XL, каналный вентилятор с креплением на стену					1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Нарушена заводская упаковка	86,00	Euro	1,00
KV 250 M, каналный вентилятор с креплением на стену					1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	незначительные царапины	85,00	Euro	1,00
KV sileo 100 XL, каналный вентилятор с креплением на стену					1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Небольшие царапины на корпусе, упаковка нетоварного вида	70,00	Euro	1,00
KVK 315 L, каналный вентилятор в изолированном корпусе					1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Нарушена заводская упаковка	606,00	Euro	1,00
LDC 160-900, шумоглушитель круглый					1,00
СПБ склад	Уценка	незначительное заматие	20,00	Euro	1,00
LDR 60-30, 600мм x 300мм, шумоглушитель прямоугольный					1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Потертости и небольшие повреждения корпуса	120,20	Euro	1,00
LE 05 D, пароувлажнитель с очищаемым цилиндром, с дисплеем контроллера					1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Отсутствие упаковки	1 165,34	Euro	1,00
LG 0 L (0 кВт, 2100 м3/час, 1.5 м), воздушная завеса PYROX					2,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Повреждена заводская упаковка	130,00	Euro	1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Повреждена заводская упаковка	130,00	Euro	1,00
LG 943 XL (9 кВт, 2500 м3/час, 2 м), тепловая завеса PYROX					1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Упаковка имеет нетоварный вид	240,00	Euro	1,00
MAXI 1100-HW, 1100 м3/час, вентустановка с рекуперацией тепла					1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	На корпусе присутствуют потертости	2 880,00	Euro	1,00
MS-GF25VA, внутренний блок					1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Сильно поврежденная заводская упаковка	10 300,00	руб.	1,00
MSH-GA60VB, внутренний блок					1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Повреждена заводская упаковка	261,25	USD	1,00
MSZ-EF22VE(Black), внутренний блок					1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	На передней панели потертости	23 000,00	руб.	1,00
MSZ-EF35VE(Silver), внутренний блок*					2,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Царапины на лицевой панели, повреждена заводская упаковка	32 200,00	руб.	1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Царапины на лицевой панели, повреждена заводская упаковка	32 200,00	руб.	1,00
MSZ-FH35VE, внутренний блок					1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	микро царапины лицевой панели, не видны на фото, но под углом и на свету видно	30 400,00	руб.	1,00
MSZ-GE35VA, внутренний блок					1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Упаковка имеет нетоварный вид	142,80	USD	1,00
MSZ-GF60VE, внутренний блок					2,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Упаковка имеет нетоварный вид	48 700,00	руб.	1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Повреждена заводская упаковка	48 700,00	руб.	1,00
MSZ-GF71VE, внутренний блок					1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Треснута лицевая панель. Повреждена заводская упаковка	50 000,00	руб.	1,00
MSZ-SF25VE3, внутренний блок					1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Потертости корпуса, нет пульта	16 000,00	руб.	1,00
MU-GF35VA, наружный блок					1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Деформация боковой панели. Незначительное заматие ламели. Повреждена оригинальная упаковка	33 100,00	руб.	1,00
MUB 025 355 E4-A2, вентилятор					1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Многочисленные потертости, повреждение одного из боковых профилей	540,90	Euro	1,00
MUB 042 400 E4-A2, вентилятор					1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Потертости и царапины	584,00	Euro	1,00
MUB 062 630 D6-A2 IE2, вентилятор					1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Потёртости корпуса	1 108,00	Euro	1,00
MUZ-EF42VE, наружный блок					1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	незначительные вмятины, сколы краски, царапины. не товарная упаковка.	71 300,00	руб.	1,00
MUZ-HJ35VA, наружный блок					1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Повреждена заводская упаковка	26 300,00	руб.	1,00
MVT 44 PS 32, электропривод для вентиляей VMT					1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Упаковка нетоварного вида	52,00	Euro	1,00
NOTUS-R-160-M0, регулятор постоянного расхода воздуха					2,00

Сервис(Уценка)	Уценка	Потертости на корпусе, отсутствует крепежный винт сигнального регулировочного привода	62,98 Euro	1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Потертости на корпусе, отсутствует крепежный винт сигнального регулировочного привода	62,98 Euro	1,00
P53 (2-9 кВт) , переносные тепловентиляторы				1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Повреждена заводская упаковка, стерта краска до металла на корпусе	305,55 Euro	1,00
PA2210CE05, тепловая завеса с электрообогревом				1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	повреждена упаковка и поцарапана решётка	540,00 Euro	1,00
PA2215CE08, тепловая завеса с электрообогревом				1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Упаковка нетоварного вида, потертости на задней панели	1 017,45 Euro	1,00
PA3520WH, тепловая завеса с подводом горячей воды				1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Повреждена заводская упаковка	2 460,15 Euro	1,00
PLA-RP100 BA, внутренний блок				1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Повреждена заводская упаковка	1 550,00 USD	1,00
Prio 315, канальный вентилятор с диагональными колесами				1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Потертости на корпусе оборудования	541,70 Euro	1,00
PU-P125YHAR, наружный блок				1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Повреждена заводская упаковка	2 497,50 USD	1,00
PUHZ-P100VHA, наружный блок				1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Повреждена заводская упаковка	2 852,80 USD	1,00
PUHZ-RP125VKA, наружный блок				1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Повреждена заводская упаковка	1 526,00 USD	1,00
PUHZ-RP140VKA, наружный блок				1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Повреждена заводская упаковка	1 687,20 USD	1,00
PUHZ-RP200YKA, наружный блок*				1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Повреждена заводская упаковка	2 583,00 USD	1,00
RB 50-25/27 400B, канальный нагреватель				1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Отсутствует упаковка, на корпусе незначительные потертости и царапины	543,00 Euro	1,00
RE 1.2, регулятор скорости вентилятора				6,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Упаковка нетоварного вида	75,30 Euro	1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Упаковка нетоварного вида	75,30 Euro	1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Упаковка нетоварного вида	75,30 Euro	1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Упаковка нетоварного вида	75,30 Euro	1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Упаковка нетоварного вида	75,30 Euro	1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Упаковка нетоварного вида	75,30 Euro	1,00
RE 7.0, регулятор скорости вентилятора				1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Небольшие повреждения корпуса.Повреждена заводская упаковка	169,80 Euro	1,00
RS 60-35 M3, вентилятор для прямоугольных каналов				2,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Упаковка нетоварного вида	520,00 Euro	1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Упаковка нетоварного вида	520,00 Euro	1,00
RSI 60-35 M3, вентилятор изолированный для прямоугольных каналов				1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Упаковка нетоварного вида	782,00 Euro	1,00
RSI 80-50 M3 sileo, вентилятор для прямоугольных каналов				1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Повреждена заводская упаковка. Небольшая вмятина на корпусе.	1 141,00 Euro	1,00
RSI 80-50 M3 V-w Ins.rec.fan, вентилятор для прямоугольных каналов				1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Потертости корпуса, повреждена упаковка	1 014,00 Euro	1,00
RTRE 12 (1~, 12A), регулятор скорости вентилятора				1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	На корпусе глубокий след пореза острым предметом и потертости.Нарушена заводская упаковка	209,40 Euro	1,00
RTRE 7 (1~, 7A), регулятор скорости вентилятора				1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Незначительные повреждения корпуса и упаковки	183,10 Euro	1,00
SAVE VSR 150/B, подвесной приточно-вытяжной агрегат*				1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Потертости на корпусе	1 494,00 Euro	1,00
SAVE VTC 200 L, приточно-вытяжной агрегат				1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	нетоварный вид царапины и замятие	948,00 Euro	1,00
SAVE VTR 150/K R 1000W S.Steel, приточно-вытяжной агрегат нерж.				1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Нетоварный вид, царапины и замятие. Можно снять лицевую декоративную панель и предлагать скрытый монтаж в кухонном шкафу.	1 295,00 Euro	1,00
SSD 310/311, крышный шумоглушитель				2,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Незначительно замят поддон шумоглушителя	295,00 Euro	1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Незначительно замят поддон шумоглушителя	295,00 Euro	1,00
Syscroll 20 Air EVO HP, тепловой насос Systemair, R410a				1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	повреждено оребрение теплообменника	5 617,00 Euro	1,00
SYSPLIT WALL NORDIC 09 EVO PH Q, внутренний блок DC Inverter				1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Повреждена верхняя панель (царапина, потертость)	17 000,00 руб.	1,00
SYSPLIT WALL OUT 24 HP Q, наружный блок				2,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Отсутствует заводская упаковка. Потертости и микроцарапины на корпусе.	26 820,00 руб.	1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Отсутствует заводская упаковка. Вмятины на верхней крышке наружного блока.	23 000,00 руб.	1,00
TFSK 200 ,крышный вентилятор (чёрный)				1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Потёртости и микроцарапины на корпусе	133,00 Euro	1,00
TLP 315/6000, воздушно-нагревательный агрегат				1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Потертости корпуса, загрязнение фильтра	788,00 Euro	1,00
TLPW 315, приточный агрегат				1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Сильные потертости по всей поверхности корпуса	852,00 Euro	1,00
Torvex FR03 Exhibition,выставочный образец				1,00
Сервис(Уценка)	уценка	на корпусе микроцарапины.	3 100,00 Euro	1,00
TST 200, приточный потолочный диффузор				1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Мятый корпус	30,00 Euro	1,00
TWT30321, конвекторы с оребренными нагревательными эл-ми (с термостатом, силовым кабелем с вилкой)				1,00

Сервис(Уценка)	Уценка	Замытие решетки и сколы краски	230,00	Euro	1,00
VBC 250-2, водяной канальный нагреватель					
Сервис(Уценка)	Уценка	царапина и незначительная вмятина на корпусе + повреждена коробка	180,00	Euro	1,00
VCCU-10CN, компрессорно-конденсаторный блок (R410A)					
Сервис(Уценка)	Уценка	Повреждена заводская упаковка, незначительные повреждения передней панели и защитной решетки вентилятора	850,00	USD	1,00
VCCU-28CN, компрессорно-конденсаторный блок (R410A)					
Сервис(Уценка)	Уценка	Поврежден конденсатор	2 125,76	USD	1,00
VN15.HL/EL.SYS.2P (2-х трубный, подкл. HL/EL, без фильтра) канальный высоконапорный фэнкойл					
Сервис(Уценка)	Уценка	Потёртости корпуса (в комплекте с встроен фильтром G3)	920,00	Euro	1,00
VN21.HL/EL.SYS.2P (2-х трубный, подкл. HL/EL, без фильтра) канальный высоконапорный фэнкойл					
Сервис(Уценка)	Уценка	в комп с встр фильтр G3	1 100,00	Euro	1,00
VNC-30, тепловентилятор (30 кВт, 2450м3/ч)					
Сервис(Уценка)	Уценка	Деформирована верхняя панель. Повреждена упаковка	5 450,00	руб.	1,00
VP-03L, панель компакт без датчика для кассетных блоков VCA					
Сервис(Уценка)	Уценка	Отсутствует оригинальная упаковка	95,00	USD	1,00
WKW/KOG 45 (2-х трубный), кассетный фанкойл с водяным охлаждением <2P>					
Сервис(Уценка)	Уценка	Микроцарапины и задиры изоляции. Упаковка нетоварного вида	382,50	Euro	1,00
WSD KBR-2, кожух для защиты двигателя					
Сервис(Уценка)	Уценка	Помят корпус, восстановленный, со следами ремонта	34,17	Euro	1,00
Насос EBARA DWC-V/I 300/1,5					
Сервис(Уценка)	Уценка	Небольшое повреждение заводской упаковки, потертости корпуса	800,00	Euro	1,00
Сервис(Уценка)	Уценка	Небольшое повреждение заводской упаковки, потертости корпуса	800,00	Euro	1,00
Устройство ротации кондиционера УРК-2Р					
Сервис(Уценка)	Уценка	Упаковка нетоварного вида	10 900,00	руб.	1,00
Итого					136,00